



Una empresa con energía

17 de Julio del 2014

M-DIM-UI-0038-2014

Licenciado
Edgar Vargas Jiménez
Director de Recursos Humanos

ASUNTO: Informe fin de gestión

Estimado licenciado:

En respuesta al oficio DRH-0250-2014, le informo que dicho informe en cumplimiento a la Ley General de Control Interno de la Contraloría General de la República y el Procedimiento para la elaboración y divulgación del informe de Fin de Gestión del jerarca y los titulares subordinados (AF-05-02-001), fue presentado al Ing. Heriberto Vindas Garita, quién sustituirá a este servidor como jefatura del Departamento de Distribución Zona Central a partir del día 30 de junio del presente año.

Ese mismo día finalizaba mi nombramiento en ese puesto, además se envió copia al Ing. Luis Diego Vargas Prado, como Director de Distribución y superior inmediato de este servidor y al Ing. Roy Vargas Carranza como Gerente de Distribución y Ventas. Todo lo anterior mediante oficio DISC-0215-2014 y subido a CORDIGITAL ese mismo día.

Atentamente,

UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN , DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

JEFREY
GUTIERREZ
CALVO (FIRMA)

Ing. Jeoffrey Gutiérrez Calvo.

Firmado digitalmente por JEFREY GUTIERREZ CALVO
(FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CPF-03-0305-0698, sn=GUTIERREZ
CALVO, givenName=JEFREY, c=CR, o=PERSONA FISICA,
ou=CIUDADANO, cn=JEFREY GUTIERREZ CALVO
(FIRMA)
Motivo: Estoy aprobando este documento
Fecha: 2014.07.17 12:25:02 -06'00'

Adjunto: Copia oficio DISC-0215-2014.

cc: *Mis documentos\Memos-2014\M-DIM-UI-0037-2014.*

TEL. (506) 2550-3501

www.recope.go.cr

jeoffrey.gutierrez@recope.go.cr

30 de junio de 2014
DISC-0215-2014

Ing. Heriberto Vindas Garita
Jefe Departamento Distribución Central

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN INFORME DE GESTIÓN

Estimado señor:

En atención a Circular GAF-1898-2009, en la cual nos solicita información para actualizar el Informe Final de Gestión, seguidamente procedo a detallarle los principales, logros y hechos relevantes que se ha tenido en este departamento:

Labor Sustantiva del Departamento de Distribución Zona Central.

Como se ha descrito en Informes de gestión anteriores, el objetivo general de este departamento es la distribución y venta de combustibles en el Plantel El Alto de Ochomogo y los Aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños.

A este Departamento se le adscriben directamente las área de Producto negro, Estación de Bombeo El Alto, Producto Limpio y los Aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños.

Situación actual del Departamento de Distribución Zona Central.

• **Aeropuerto Juan Santamaría:**

La puesta en operación de las nuevas instalaciones del Aeropuerto Juan Santamaría fue todo un reto . Se mejoró en instalaciones, pero surgieron nuevas necesidades como lo es el cambio de equipos reabastecedores. Se

Ing. Heriberto Vindas Garita
DISC-0215-2014
Pág. n° 2

tienen excelentes talleres de mantenimiento. Considero que hace falta 2 operarios de abastecimiento, 3 operarios de oleoducto 2 y 2 operarios de oleoducto 1. Hace unos meses se pensionó la señora María Felix González Jiménez, quien era recepcionista, pero no nos dejaron sustituirla, se le debe dar seguimiento a esa plaza para convertirla a operario de abastecimiento. La plaza de asistente administrativa se solicitó el concurso pero no ha sido publicado, recomiendo a la señorita Jackquiline Barquero quien ha realizado un excelente trabajo.

- **Aeropuerto Tobias Bolaños Palma:**

Se realizaron mejoras a las instalaciones del hangar y se dejaron fijos varios abastecedores de combustible. Recomiendo gestionar lo necesario para buscar una solución al Lic. Antonio Swaby, ya que tiene plaza de profesional 2 y realiza funciones demasiado básicas para este puesto.

- **Área de Producto Negro (Ventas, Caldera y Emulsiones Asfálticas):**

Se tiene muchos problemas de instalaciones se reforzaron el primer anillo de dos tanque de emulsión asfáltica y se construyó un nuevo tanque (155), en la actualidad no hay problemas de almacenaje pero se cree que vamos a tener problemas con las tuberías cercanas al área de almacenamiento. Se realizó la sustitución de todas las tuberías de la parte de ventas. Se cambiaron los techos de los rack de ventas y se sustituyó la romana.

- **Estación de Bombeo El Alto:**

Se está utilizando instalaciones nuevas. Se deben revisar y crear nuevos instructivos para la tubería de 12" y capacitar al personal en esto. Además se debe actualizar procedimientos y brindar urgentemente la debida capacitación.

- **Área de producto limpio:**

Se Cambiaron los techos de los rack 1 y 2, pero el rack 3 conocido como rack del ferrocarril debe ser modificado a la mayor brevedad posible. Se debe realizar nuevamente una demarcación vial para seguridad de los transportistas.

Ing. Heriberto Vindas Garita
DISC-0215-2014
Pág. n° 3.

• **Área Administrativa:**

La partes de los informes de Auditoría se encuentran al día y la información la lleva el Lic. Eddie Martínez. La plaza de oficinista no ha salido a concurso a pesar que desde hace meses se solicitó. El primero de junio la señora Nidia Bejarano se acogió a la pensión, por lo cual se debe sacar a concurso, el licenciado Eddie Martínez ha realizado un excelente trabajo.

Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar, el sistema de control interno.

En relación con este apartado resulta importante reconocer que ha sido a través del Sistema de Control Interno el medio por el cual se han identificado debilidades en la normalización y documentación de los procesos de este departamento, por lo cual este servidor consideró oportuno evaluar para el 2014 el sistema de producción y ventas de emulsión asfáltica.

Principales logros alcanzados por el departamento, de conformidad con la planificación institucional.

- Edificio nuevos para el Aeropuerto Juan Santamaría y Estación de Bombeo EL Alto.
- Compra e instalación de romana para venta de producto negro.
- Sistema de cuido mediante cámaras tanto en el Plantel El Alto como Juan Santamaría.
- Compra e instalación de repuestos y herramientas para el personal operativo.
- Dotar de 2 vehículos nuevos para el Plantel El Alto y uno para el Juan Santamaría.
- Adquisición de equipo servidor de hidrante para el aeropuerto Juan Santamaría.

Labores pendientes:

- El pasado 16 de enero del 2014, ocurrió un derrame de 23 801 litros de emulsión asfáltica, el caso ha sido remitido en varias ocasiones al

Ing. Heriberto Vingas Garita
DISC-0215-2014
Pág. n° 4.

Departamento de Relaciones Laborales sin que a la fecha se haya podido realizar una apertura del caso, por lo cual la Licda Zoraida Fallas Cordero nos recomendó la forma de como presentar el caso, basados en éste, el pasado 15 de junio tanto a ella como al Ing. Luis Diego Vargas se le presentó un borrador (adjunto copia) sin que a la fecha se haya respondido por ambos profesionales.

- Con respecto a la situación del cuadraciclo placas 308-434, le informo que mediante oficio ASG-AT-0076-2014 el Lic. Hernán González aprueba alterar los parámetros del equipo y así poder cerrar el ciclo 2013 de facturas. Con respecto a los trámites disciplinarios le adjunto los oficios DISC-0199-2014 y DISC-0200-2014, con el fin de que su persona los valore. Mi recomendación es gestionar la licencia D1 para el señor Julio Morales y así cada vez que se requiera, el señor Morales lleve el equipo a la Bomba mas cercana y así cumplir con lo indicado en la ley de tránsito.
- Está pendiente el traslado del Lic. Antonio Swaby el cual estaba siendo coordinado por el señor Director de Distribución, lo anterior por diferentes problemas del señor Swaby con el personal operativo del Aeropuerto Tobias Bolaños.
- Con respecto al señor Ricardo Ruiz del Aeropuerto Juan Santamaría se le debe enviar un oficio donde se le ordena reincorporarse a sus labores como operario de abastecimiento, lo anterior como recomendación mediante correo electrónico del Lic. Ricardo Rodríguez del Departamento de Relaciones Laborales. (adjunto copia).
- Con respecto al caso del señor Daniel Aguirre del Aeropuerto Juan Santamaría, le indico que el pasado jueves 19 de junio tuvimos una reunión con personal del aeropuerto, Ing. Roy Vargas, Ing. Luis Diego Vargas, Lic. Ricardo Rodríguez, en ella se le indicó al personal que el señor Aguirre regresará a sus labores en los próximos días, solamente quedó pendiente una reunión del Lic. Rodríguez con el señor Aguirre en la cual se le indicará que regresa a su puesto.
- Le indico que están prestados al Aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, los señores Oseas Ulate y Roy Núñez del Tobias Bolaños y el señor Wilson Mena del Juan Santamaría, aspecto que ha generado una gran cantidad de horas extras tanto en ellos como el personal que los cubre, dicha situación es de conocimiento tanto de nuestra dirección como de la gerencia.
- En el caso de la Estación de Bombeo El Alto la situación presentada es que de los 5 operarios de oleoducto 2, uno se encuentra de vacaciones y otro se encuentra incapacitado, aspecto que a colaborado en aumentar la horas extras.

Ing. Heriberto Vindas Garita
DISC-0215-2014
Pág. n° 5

- El rubro que aumentó las horas extras en el área de producto limpio son las constantes descargas de barcos en el pacífico tanto de los muchas que asisten a la descarga como de los que cubren a sus compañeros.
- Cada mes se le envía un informe de horas extras tanto a la Gerencia de Área como a la Dirección de Distribución de Combustibles.
- Se debe realizar la valoración del riesgo 2014. Este servidor había decidido tomar el proceso seleccionado llamado "Producción y venta de emulsiones asfálticas".
- El pedido de compra de repuestos para aeropuertos se encuentra en trámite.

Dejo en la oficina los siguientes activos:

- Pantalla 32LH20 marca LG.
- Juego de sala con dos sillas y una mesa con vidrio.
- Juego de comedor con tres sillas.
- Tres sillas para uso de visitas.
- Escritorio grande de madera.
- Silla tipo ejecutiva.
- Mesa de madera con vidrio.
- Regleta.
- Teléfono de escritorio marca Siemens.
- Biblioteca con información técnica en libros y planos.
- Mueble de madera pequeño con información técnica.
- Mueble de madera grande con información y TV.
- Lámpara y radio de comunicación.
- Pizarra acrílica
- Basurero y calculadora.

Además hago entrega de juego de llaves para oficina y puertas externas del edificio.



Ing. Heriberto Vindas Garita
DISC-0215-2014
Pág. n° 6.

Por último hago entrega del vehículo placas 308-369 con dos juegos de llaves y en excelentes condiciones.

Atentamente

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, ZONA CENTRAL

**JEFREY
GUTIERREZ
CALVO (FIRMA)**

Firmado digitalmente por JEFREY GUTIERREZ
CALVO (FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CPF-03-0305-0698, sn=GUTIERREZ
CALVO, givenName=JEFREY, c=CR, o=PERSONA
FISICA, ou=CIUDADANO, cn=JEFREY GUTIERREZ
CALVO (FIRMA)
Motivo: Estoy aprobando este documento
Fecha: 2014.06.27 13:30.55 -06'00'

Ing. Jeoffrey Gutiérrez Calvo

cc: Ing. Roy Vargas Carranza
Ing. Luis Diego Vargas Prado